

SAVONA. IERI LA SITUAZIONE È TORNATA ALLA NORMALITÀ

Rimuovere filigrana ora

S. Paolo, guasto ai tubi dell'acqua Radiologia trasloca per un giorno

Inagibile l'area accettazione, ma salvi i macchinari per Tac e risonanze
La compilazione delle pratiche e il ritiro dei referti spostati in un'altra sala

ELENA ROMANATO
SAVONA

Un guasto a un tubo dell'impianto di cogenerazione causa l'allagamento dell'accettazione di Radiologia, costringendo il personale a fare le pratiche per i pazienti da sottoporre agli esami radiodiagnostici in un altro spazio.

Il guasto si è verificato a Radiologia al piano terra, durante l'orario in cui vengono fatti Tac, risonanze e altri esami radiologici, con i pazienti in coda in attesa di fare l'accettazione o gli esami previsti. La rottura è stata nel soffitto dell'accettazione, dove si trovavano computer documenti, e l'acqua cadendo dall'alto ha allagato l'area dal bancone. Questo ha costretto il personale a trovare un'altra area provvisoria dove proseguire con i pa-



La sala dell'accettazione del reparto di Radiologia allagata

zienti che erano in coda per gli esami: Non c'è stata tuttavia alcuna interruzione alle attività.

L'allagamento dovuto al guasto è rimasto circoscritto all'accettazione e quindi i macchinari come Tac e risonanza magnetica, che si trovano

all'interno del reparto, non sono stati raggiunti dall'acqua.

«Il guasto ha riguardato una tubatura dell'impianto di cogenerazione - spiega di primario di Radiologia, Alessandro Galstaldo - che è stato fatto recentemente, alcuni anni fa. L'area

è stata temporaneamente chiusa e l'accettazione trasferita in un'altra stanza dove il personale ha proseguito a trattare le pratiche senza interruzioni o rinvii. Giovedì sono subito intervenuti i tecnici che hanno riparato il guasto. Non ci sono stati danni ai macchinari e l'attività programmata del reparto ha proseguito senza intoppi. Qualche problema ha riguardato un Pos per il pagamento ma avevamo quelli di riserva, anche in questo caso quindi nessun problema».

L'accettazione è stata inagibile per l'intera giornata. I tecnici incaricati della riparazione sono intervenuti e la parte di tubo rotto è stata sostituita in serata. Ieri mattina l'attività dell'accettazione è ripresa regolarmente. —